



КНМ 71220011000001116488

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«14» февраля 2022 года 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

300045, Тульская область,
Тула город, улица Кауля, д. 9 к. 4

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ № 06-17-36П/22
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 27 января 2022 года, 16 час. 16 мин, № Р-231-165-рш, принятым заместителем руководителя Приокского управления Ростехнадзора Бирюковым Андреем Васильевичем.

Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

КНМ № 71220011000001116488.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного энергетического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313853436.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

– Одинцовым Олегом Владиславовичем – старшим государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора

(фамилии, имени, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты, эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(фамилии, имени, отчества (при наличии) должности специалистов, экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

- деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 19» (сокращенное наименование – МБОУ ЦО № 19) в сфере электроэнергетики;

- продукции, машин, оборудования и (или) устройств, применяемых при осуществлении МБОУ ЦО № 19 видов деятельности в сфере электроэнергетики, работ и услуг, осуществляемых на объектах МБОУ ЦО № 19;
- зданий, сооружений объектов электроэнергетики МБОУ ЦО № 19.

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

300045, Тульская область, Тула город, улица Кауля, д. 9 к. 4

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Юридическое лицо – МБОУ ЦО № 19, ИНН 7107021165, ОГРН 1027100971479, 300045, Тульская область, Тула город, улица Кауля, д. 9 к. 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «01» февраля 2022 г. 10 час. 00 мин. по «14» февраля 2022 г. 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с « - » - - Г., - час. - мин.

по « - » - - Г., - час. - мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«01» февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.;

Продолжительность: 5 рабочих часов;

09» февраля 2022 г. с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин

Продолжительность: 5 рабочих часа;

«14» февраля 2022 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность: 1 рабочий час

Итого: 3 рабочих дня (11 рабочих часов 00 минут).

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр объектов контроля

в следующие сроки:

09 февраля 2022 г с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин 02 февраля 2022 г

по адресу:

Тула город, улица Кауля, д. 9 к. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены:

- протокол осмотра от 09.02.2022 № 06-17-36П/22

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

01 февраля 2022 г с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин 14 февраля 2022 г

по адресу: Тула город, улица Кауля, д. 9 к. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -----

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: представленные контролируемым лицом:

Документы, подтверждающие выполнение комплекса мероприятий, включающих систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание объектов электросетевого хозяйства и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования в исправном и безопасном состоянии.

Документы, установленные требованиями технических регламентов, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в нормативных технических документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение которых обеспечивает безопасную эксплуатацию объектов электроснабжения и другие документы, относящиеся к предмету проверки.

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные).

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований законодательства и других нормативных актов в сфере энергетической безопасности, установленные:

1. Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее по тексту – ПТЭЭП), утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003;

2. Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее по тексту – ПОТЭЭ), утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н, зарегистрированы в Минюсте РФ 30.12.2020, регистрационный № 61957.

Выявленные нарушения представлены в таблице:

<i>N n/n</i>	<i>Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований</i>	<i>Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)</i>	<i>Лица, допустившие нарушения</i>
1	2	3	4
1.	Не утверждена общая схема электроснабжения, составленная по Потребителю в целом. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП, п.1.8.2, 1.5.18	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.

2.	В учреждении отсутствует для каждой электроустановки однолинейные электрические схемы для всех напряжений при нормальных режимах работы, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП, п. 1.5.18	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.
3.	Отсутствуют сопроводительные письма командирующей организации с указанием целей командировки и работников, которым могут быть предоставлены права выдающих наряд, ответственных руководителей, производителей работ, наблюдающих, членов бригады и указание их групп по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, 1.7.2, ПОТЭЭ, п. 46.3	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.
4.	Не оформлено руководителем организации-заказчика резолюцией на письме командирующей организации или письменным указанием права работы в ЭУ в качестве выдающего наряд, ответственного руководителя, производителя работ, наблюдающего и члена бригады.	ПТЭЭП, п. 1.7.2, ПОТЭЭ, п. 46.5	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.
5.	Командированные работники не проходят вводного и первичного инструктажа по электробезопасности с последующей записью в соответствующих журналах.	ПТЭЭП, п. 1.7.2, ПОТЭЭ, п. 46.4	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.
6.	Ключи от электроустановок не пронумерованы. (Устранено в ходе проверки)	П. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.13 ПОТЭЭ	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
7.	Отсутствует календарный график проверки знаний Норм и Правил работы в электроустановках, который должен быть утверждён руководителем предприятия. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП, п. 1.4.27.	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.
8.	В подвальном помещении щит освещения установлен на расстоянии менее 1 м от трубопроводов (водопровод, отопление)	ПТЭЭП п. 1.7.2, Правила устройства электроустан овок, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204, введены в действие с 01.01.2003 (далее ПУЭ), п. 7.1.28	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.

9.	Персонал организации не проводит осмотр состояния помещения вводного распределительного устройства (ВРУ) с записью неисправностей в журнал. В полу имеются трещины и отверстия	ПТЭЭП п. 2.2.39, 2.2.40	Директор МБОУ ЦО № 19 Данилин С.В.
10.	Помещение ВРУ не оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией с отсосом воздуха снизу	ПТЭЭП п. 2.2.10	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
11.	Покрытие полов помещения ВРУ не защищает от образования цементной пыли	ПТЭЭП п. 2.2.10	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
12.	Распределительные шкафы в помещении ВРУ не снабжены диспетчерскими наименованиями. Также на дверцах данных шкафов и ящиков не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений	ПТЭЭП п. 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
13.	В ВРУ, в распределительных шкафах у нескольких предохранителей присоединений отсутствуют или требуют обновления надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
14.	В тепловом узле дверца распределительного ящика не закрыта на замок. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 1.7.2, ПОТЭЭ п. 3.12 ПУЭ, п. 1.7.68	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
15.	В тепловом узле на наружной дверце распределительного ящика не нанесен предупреждающий знак установленного образца. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
16.	В помещении теплового узла одна из ламп освещения не горит. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.2.12	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
17.	На лицевых панелях большинства распределительных щитов, расположенных на этажах школы отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.12.5, 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.

18.	В спортзале, некоторых кабинетах школы, например 1-4а, 1-1а, 1-1 и др. штепсельные розетки установлены на высоте менее 1.8 м. от пола	ПТЭЭП п. 1.7.2, ПУЭ, п.6.6.30	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
19.	В помещении школы (коридоры, кабинеты географии, ОБЖ и др.) несколько штепсельных розеток, к которым подключены переносные рецеркуляторы воздуха и другие переносные устройства с частями, подлежащими защитному заземлению, не снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника.	ПТЭЭП п. 1.7.2, ПУЭ п. 6.6.24, 7.1.69	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
20.	Силовые ящики, расположенные в помещении кухни, не снабжены диспетчерскими наименованиями. Также на дверцах данных ящиков не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
21.	Силовые ящики, расположенные в помещении кухни, не закрыты на замок	ПТЭЭП, п. 1.7.2, ПОТЭЭ, п. 3.12 ПУЭ, п. 1.7.68	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
22.	Силовые ящики, расположенные в помещении кухни, имеют степень защиты менее IP 2X (большие, примерно 10x5 см, отверстия сверху и снизу).	ПТЭЭП, п. 1.7.2, ПУЭ, п. 1.7.68, ГОСТ 14254- 2015	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
23.	В силовых ящиках, расположенные в помещении кухни, у большей части предохранителей присоединений отсутствуют или требуют обновления надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
24.	В помещении кухни РЕ и N проводники нескольких отходящих линий присоединены к PEN-шине, в качестве которой используется металлическая труба, под одно болтовое соединение, для которого не предусмотрены меры против ослабления контакта	П. 1.7.2. ПТЭЭП, ПУЭ, п. 1.7.119, 1.7.139, ГОСТ 10434-82	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
25.	В помещении кухни несколько N-проводников, проложенных снаружи силовых ящиков, имеют изоляцию, не равноценную изоляции фазных проводников	ПТЭЭП, п. 1.7.2. ПУЭ, п. 2.1.35	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.


26.	В помещении кладовой пищеблока на панелях распределительных шкафов отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. (Устранено в ходе проверки)	ПТЭЭП п. 2.2.20	Заместитель директора, ответственный за электрохозяйство МБОУ ЦО № 19 Бурмистров И.Н.
-----	--	--------------------	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 09.02.2022 № 06-17-36П/22.
- 2) Копия решения о проведении выездной плановой проверки от 27.01.2022 № Р-231-165-рш;

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Одинцов Олег Владиславович – старший
государственный инспектор межрегионального
отдела государственного энергетического надзора
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку)



(подпись)

Акт выездной проверки составил:

Одинцов Олег Владиславович – старший государственный инспектор межрегионального
отдела государственного энергетического надзора, тел. (4872) 36-02-08,
o.odintsov@priok.gosnadzor.ru


(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:

Данилин Сергей Викторович – директор МБОУ ЦО № 19

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

« 14 » февраля 20 22 г.



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом
выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет
на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального
закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

